

Baum Nr.	Karolinenviertel - aktueller Baumschutz					
Anzahl	12	30	3	35	90	170
	gut	befriedigend	potentiell neu	mit Mängeln	problematisch	Memo
B-01		1				kein 4-seitiger Baumschutz
B-02	1					4-seitiger Schutz, gleichzeitige Sitzgelegenheit
B-03				1		kein 4-seitiger Baumschutz
B-04				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-05				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-06					1	nur 1-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-07					1	nur 1-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-08				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-09					1	1 verbogener Schutzbügel, 2-seitig ungeschützte Baumscheibe
B-10		1				4-seitiger Schutz, ausreichend groß
B-11		1				nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-12	1					4-seitiger Schutz, ausreichend groß
B-13				1		4-seitiger Schutz, geschützter Bereich zu klein, nicht ausreichend
B-14	1					4-seitiger Schutz, ausreichend groß
B-15		1				3-seitiger Schutz, ausreichend groß
B-16					1	nur 2-seitiger Schutz, Mängel sichtbar
B-17					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-18					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-19					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-20					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-21					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-22				1		nur mäßiger Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-23					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-24					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-024b					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-024c					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-25					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-26					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-27					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-28					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-29					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-29					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-31				1		nur mäßiger Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-32					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-33					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-34					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-35					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm
B-36					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm, angelehnte Gehwegplatten
B-37					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm, Baumscheibe deutlich zu klein
B-38					1	kein wirksamer Schutz von Baumscheibe und Stamm, Baumscheibe deutlich zu klein
B-038b					1	fehlende Ersatzpflanzungen, fehlende Baumscheiben, fehlender Schutz
B-038c					1	fehlende Ersatzpflanzungen, fehlende Baumscheiben, fehlender Schutz
B-038d					1	unnötige Baumfällungen wegen Baustelle, keine Flächen für Ersatzpflanzungen erkennbar
B-038e					1	unnötige Baumfällungen wegen Baustelle, keine Flächen für Ersatzpflanzungen erkennbar
B-038f					1	unnötige Baumfällungen wegen Baustelle, keine Flächen für Ersatzpflanzungen erkennbar
B-038g					1	unnötige Baumfällungen wegen Baustelle, keine Flächen für Ersatzpflanzungen erkennbar
B-038h					1	unnötige Baumfällungen wegen Baustelle, keine Flächen für Ersatzpflanzungen erkennbar
B-038i				1		unklar, ob Baum auf privatem oder öffentlichem Grund, langfristiger Schutz ungelärt (Abrissantrag für Gebäude)
B-39				1		Nachpflanzung von Baum noch nicht erfolgt
B-039b				1		Pflanzfläche ungeklärt, kein ausreichender Schutz
B-40						
B-41					1	Baumscheibe zu klein, Bügel zu eng am Stamm, Fahrräder können Rinde verletzen
B-42				1		Baum provisorisch geschützt (Eigeninitiative), Baumscheibe zu klein
B-43					1	Baumscheibe zu klein, Bügel zu eng am Stamm, Fahrräder können Rinde verletzen

Baum Nr.	Karolinenviertel - aktueller Baumschutz					
Anzahl	12	30	3	35	90	170
	gut	befriedigend	potentiell neu	mit Mängeln	problematisch	Memo
B-44					1	Baumscheibe zu klein, Bügel viel zu eng am Stamm, Fahrräder können Rinde verletzen
B-45		1				Baum durch Sitzbank geschützt, Baumscheibe jedoch zu klein
B-46					1	Baumscheibe zu klein, Bügel zu eng am Stamm, Fahrräder können Rinde verletzen, Baum ist hoch gefährdet !!!
B-47						Baumschutzbügel gegenüber Strasse fehlt
B-48						
B-49						
B-50		1				Baumschutz mit Sitzbank möglich und sinnvoll
B-51		1				Baumscheibe ausreichend groß, Baumschutzbügel im Wesentlichen funktionsfähig
B-52				1		Baumscheibe zu klein, Baumschutzbügel zu nah am Stamm
B-53					1	Baum im Baustellenbereich nicht ausreichend geschützt, Fahrräder zu nah am Stamm
B-54					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt
B-55					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt
B-56					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumscheibe zu klein
B-57					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumscheibe zu klein
B-58		1				
B-59				1		Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumscheibe zu klein
B-60						
B-060a				1		Baum durch Metallzaun eingeengt, Baum jedoch auf Privatgelände, Ansprache des Eigentümers sinnvoll
m1			1			möglicher neuer Baumstandort
m2			1			möglicher neuer Baumstandort
m3			1			möglicher neuer Baumstandort
B-61	1					gute, durchgehende Absicherung zur Strassenfahrbahn
B-62	1					gute, durchgehende Absicherung zur Strassenfahrbahn
B-63	1					gute, durchgehende Absicherung zur Strassenfahrbahn
B-64	1					gute, durchgehende Absicherung zur Strassenfahrbahn
B-65		1				ausreichend große Baumscheibe, fehlende Baumschutzbügel an allen 4 Seiten
B-66		1				ausreichender Schutz
B-67		1				ausreichender Schutz
B-68		1				
B-69		1			1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt
B-70		1				
B-71	1					Baum durch Sitzbank geschützt
B-72				1		Baum zur Parkbucht nicht ausreichend geschützt
B-73					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-74					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-75					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-76					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-77					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-78		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-78a		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-78b		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-79				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-80				1		zu kleine Baumschutzscheibe
B-81					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumschutzscheibe zu klein
B-82					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumschutzscheibe zu klein
B-83					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel fehlen vollständig
B-84					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel fehlen vollständig
B-85					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend

Baum Nr.	Karolinenviertel - aktueller Baumschutz					
Anzahl	12	30	3	35	90	170
	gut	befriedigend	potenziell neu	mit Mängeln	problematisch	Memo
B-86					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-87					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-88					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-89					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-90					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-91					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-92					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-93					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt,
B-94					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel fehlen vollständig
B-95					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel fehlen vollständig
B-96					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel verbogen und unzureichend
B-97					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel verbogen und unzureichend
B-98						
B-99						
B-100					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-101					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-102					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-103					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel verbogen und unzureichend
B-104					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel verbogen und unzureichend
B-105				1		Baumschutz gegenüber Fahrbahn zu knapp
B-106					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-107					1	Baum durch parkende Autos gefährdet, Baumschutzbügel unzureichend
B-108				1		Baumschutz gegenüber Fahrbahn zu knapp, Stellfläche für parkende Lastenräder nicht optimal
B-109					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumschutzscheibe zu klein
B-110					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Baumschutzscheibe sehr deutlich zu klein
B-111					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Bügel umgebogen und zu nah am Stamm
B-112					1	Baum zur Strassenseite nicht ausreichend geschützt, Bügel zu nah am Stamm
B-113					1	Baum nicht ausreichend geschützt, Baumwurzeln nicht ausreichend geschützt
B-114				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-115				1		nur 2-seitiger Schutz, keine ausreichend geschützte Baumscheibe
B-116	1					individuell gesicherter, gut geschützter Baum, zusätzlich als Sitzbank nutzbar
B-117a					1	keine ausreichend große Baumscheibe, zu eng stehende Bügel
B-117b					1	keine ausreichend große Baumscheibe, zu eng stehende Bügel
B-118					1	keine Baumschutzbügel, Baumscheibe vollkommen ungeschützt gegenüber parkenden Fahrzeugen
B-119		1				
B-120				1		Baumschutzbügel verbogen, fehlende Sitzgelegenheiten
B-121		1				
B-122						
B-123				1		Baumschutz zur Strassenfläche nicht ausreichend
B-124		1				
B-125						
B-126				1		Baumscheibe zu klein
B-127				1		Baumschutzbügel sinnvoll
B-128		1				
B-129				1		Baumschutzbügel fehlen, kein ausreichender Schutz zur Fahrbahn

Baum Nr.	Karolinenviertel - aktueller Baumschutz					
Anzahl	12	30	3	35	90	170
	gut	befriedigend	potenziell neu	mit Mängeln	problematisch	Memo
B-130					1	falscher Baum an Baustelle geschützt => b-131 und 132 wären zu schützen
B-131					1	Bäume an Bautelle nicht geschützt
B-132					1	Bäume an Bautelle nicht geschützt
B-133					1	zu kleine Baumschutzscheibe
B-133b		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-134		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-135		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-136					1	keine ausreichender Baumschutz gegenüber Fahrbahn
B-137		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-138				1		keine ausreichender Baumschutz gegenüber Stellplätzen
B-139		1				
B-140					1	keine ausreichender Baumschutz gegenüber Stellplätzen
B-141		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-142					1	keine ausreichender Baumschutz gegenüber Stellplätzen, Baumscheibe zu klein
B-143				1		größere Baumscheibe sinnvoll
B-144					1	größere Baumscheibe sinnvoll, kein ausreichender Schutz gegenüber Stellplatzfläche
B-145					1	größere Baumscheibe sinnvoll, kein ausreichender Schutz gegenüber Stellplatzfläche
B-146					1	größere Baumscheibe sinnvoll, kein ausreichender Schutz gegenüber Stellplatzfläche
B-147					1	kein ausreichender Schutz gegenüber Stellplatzfläche
B-148		1				zusätzliche Baumschutzbügel für Fahrradparken möglich und sinnvoll
B-149				1		keine ausreichender Baumschutz gegenüber Fahrbahn, zusätzliche Fahrradbügel möglich und sinnvoll
B-150		1				verbogener Fahrradbügel sollte aufgerichtet werden
B-151				1		fehlender Baumschutzbügel an Stirnseite
B-152				1		fehlender Baumschutzbügel an Stirnseite, Bügel verbogen
B-153		1				ausreichend große Baumscheibe, Baumschutzbügel mit etwas zu großen Zwischenräumen
B-154	1					gut gelöster Baumschutz und gute Fahrradabstellmöglichkeit
B-155				1		fehlender Baumschutz (Lieferfahrzeuge können Baum beschädigen), Kombination mit Sitzmöglichkeit möglich
B-156				1		fehlender Baumschutz (Lieferfahrzeuge können Baum beschädigen), Kombination mit Sitzmöglichkeit möglich
B-157	1					gut gelöster Baumschutz und gute Fahrradabstellmöglichkeit
B-158	1					gut gelöster Baumschutz und gute Fahrradabstellmöglichkeit
B-159				1		fehlender Baumschutz zur Fahrbahn
Anzahl	12	30	3	35	90	170